

## **نرم افزار KINO DATA LOGGER :**

۱- فایل LogAnalyserWin را باز کنید.

۲- در سربرگ File گزینه open را انتخاب نموده و فایل ایجاد شده توسط دیتالاگر را انتخاب نمایید.

۳- نمودار دما و رطوبت (در صورت وجود سنسور ) قابل مشاهده خواهد بود.